Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz C-Klasse C 220 BlueTEC / d

Auftr.-Nr: XXXXXX
VIN: WDD2050041XXXXXXX
Kilometerstand: 100.253 km

13,4
km
164253
16.5 °C
16:22

0 Meldungen
Reifendruck
ASSYST PLUS
16.5 °C
16:23

Service A1
in 10900 km
ASSYST PLUS
16.5 °C
16:23

16:23

C-Klasse

Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2050041F051198
2135 kg
4000 kg
1050 kg
1115 kg

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz C-Klasse C 220 BlueTEC / d

Motorhaube - Steinschlag - smart Repair



Motorhaube - Steinschlag - smart Repair



Windschutzscheibe leichter Steinschlag ohne Abzug

A-Säule rechts - leichter Steinschlag - ausbessern

Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren

Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren

Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren

Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren

Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren

Stoßfänger vorne - Steinschlag - lackieren

Unterbodenverkleidung Mitte gebrochen erneuern

Reifendichtmittel ist abgelaufen erneuern

Lehnenbezug-Fahrersitz eingerissen erneuern

Lackzustand - Aufkleber/Beschriftung - entfernen

Lackzustand - Aufkleber/Beschriftung - entfernen

Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Reifen einseitig abgelaufen - erneuern

Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Reifen einseitig abgelaufen - erneuern